

Weser-Ems Busverkehr GmbH
Friedrich-Rauers-Str. 9
28195 Bremen

FIN **WMAA21ZZ3KF009493**
km-St. 67964
Fz-Kl. M3 Fz.z.Pers.bef. > 5 t
Aufbau CE EDeck-Niederflurfz
Herst. 1516 MAN Truck & Bus
Typ 000 B.2007.46.010
Var. 00000
zGM 18000 kg
EZ 21.02.2019
§ 57b fällig 01/2021
Feuerl. fällig 02/2020
Eigen-Nr. 19008
Standort Bremen
Prüfort-Nr. 0000700412
Kunden-Nr. 0000044279

Installation Spuckschutzsystem
Berichts-Nr. D065432000159 9Q vom
13.05.2020
Seite 1 von 1

HB BB732

Der Betrieb des ÖPNV mit KOM in Verbindung mit der vorherrschenden Corona-Pandemie, bringt vermehrt auch die Notwendigkeit mit sich, Schutzvorkehrungen für deren Fahrpersonal zu treffen. Hierbei geht es in erster Linie um den Verbau von Trennscheiben / Trennfolien neben bzw. hinter dem Fahrer.

In dem besichtigten Fall wurde ein geklemmtes Rollo mit einer durchsichtigen aufrollenden Klarsichtfolie rechts neben dem Fahrerplatz verbaut. Während der Fahrt muss das Rollo aufgerollt sein (siehe Fotos).

Es ist keine Begutachtung gem. § 21 StVZO erforderlich, da folgende Kriterien erfüllt sind:

- die Schutzeinrichtung besteht aus weichem Kunststoff (Folie)
- die Befestigung ist leicht zu entfernen (z. B. mittels Klettband, Expanderseil, Saugnapf, Klemmung)
- es besteht keine Gefährdung des Fahrers und der Fahrgäste (Befestigung etc.)
- die Einhaltung der Sichtfeldanforderungen (direkt/indirekt) und die uneingeschränkte Beobachtungsmöglichkeit des Innenraums, sowie der Ein- und Ausstiege wird durch das Aufrollen der Spuckschutzfolie vor Weiterfahrt sichergestellt.
- die Nutzung der Notausstiege, der uneingeschränkter Zugang zum Erste-Hilfe-Material und der Feuerlöscher bleiben erhalten.

Ihr Prüflingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Markus Witkowski
Stempel und Unterschrift



Quittung Nr. 6543200000000289 EC-Karte Pers. Nr. 019789
Leistungsdatum 13.05.2020

DEKRA Automobil GmbH	1. Sonstige Leistungen	32,00	EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag ohne MwSt		26,89 EUR
70565 Stuttgart	MwSt 19%		5,11 EUR
USt-IdNr. DE811297970	Gesamtbetrag inkl. MwSt		<u>32,00 EUR</u>

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation




Bild 1 :



Bild 2 :



Bild 3 :




Bild 4 :




Bild 5 :



Bild 6 :



Bild 7 :